

# ARCTIC CAT®

## Bulletin de Service

**Date:** Le 5 decembre 2018

**Ligne de produit:** Motoneige

**Numéro de bulletin:** BS201810

**Objet:** Mise à jour d'étalonnage ECM

**Modèles concernés:** Tout les modèles 2014-2018 de 7000 modèles

■ **REMARQUE:** Se référer à Cat Tracker en ligne pour connaître les NIV concernés de votre inventaire en cliquant sur l'onglet "Service" (entretien) et ensuite sur l'onglet "Bulletin Display" (afficher bulletin). Vous devrez choisir certains critères particuliers. Exemple: Type de bulletin - All (tous), Type de produit - SNOW (motoneige), Bulletin Number (no de bulletin) BS201810 et Bulletin Year 2018 (année du bulletin).

**Condition:** Des améliorations ont été apportées aux étalonnages de départ de l'ECM pour améliorer les performances de démarrage depuis BS201506 et BS201706. Cette mise à jour remplace ces bulletins et doit être appliqué aux modèles concernés.


**Solution:** Reprogrammez selon les instructions fournies avec l'outil CATT II. Une fois reprogrammé, connectez-vous sur Cat Tracker Online, sélectionnez le bulletin BS201810 et déposez la demande de garantie.

**Garantie:** Une allocation de main-d'œuvre de 0,2 heure sera payée pour chaque motoneige.

■ **REMARQUE:** Veuillez vous rappeler que lorsque vous soumettez une réclamation, de vous assurer d'inscrire le millage actuel de chaque véhicule concerné.

### ATTENTION

Pour nous assurer que le travail de révision nécessaire soit complété dans un délai raisonnable et que ce problème est réglé, Arctic Cat demande que tout travail de révision soit complété avant le 5 decembre 2019. Toutes les réclamations de garantie directement reliées à ce problème ne seront plus acceptées après le 5 decembre 2019 sans préautorisation.



# ARCTIC CAT<sup>®</sup>

## SERVICE BULLETIN

**Date:** November 16, 2018

**Product Line:** Snowmobile

**Bulletin No:** BS201810

**Subject:** ECM Reprogramming

**Affected Models:** All 2014-2018 7000 models

■ **NOTE:** Refer to **Cat Tracker Online** to obtain the list of affected VIN's from your inventory by selecting the "Service" tab, then the "Bulletin Display" tab. Specific criteria is required to be selected. Example: Bulletin Type-All, Product Type-SNOW, Bulletin Number BS201810 and Bulletin Year 2018.

---

**Condition:** There have been improvements to the final version of the ECM mapping and should be applied to the affected models.

**Solution:** Reprogram the ECM according to the instructions included with the CATT II Tool. Once the ECM has been reprogrammed, log onto Cat Tracker Online, select the bulletin BS201810, and file the warranty claim.

**Warranty:** A labor allowance of 0.2 hr will be paid per affected snowmobile.

■ **NOTE:** It is required to enter the current mileage of each affected model.

 <b>ATTENTION</b>
--

To ensure that the necessary service work is completed in a timely manner and that this issue can be resolved, Arctic Cat is requesting that all service work be completed prior to November 16, 2019. All warranty claims directly related to this issue will not be honored after November 16, 2019, without prior approval.
--